
Ansvarsfordeling mellem Hillerød Forsyning og Favrholmvængets grundejerforening

Fra Grundejerforeningen Favrholmvænget <favrhlm.grf@gmail.com>

Dato Man 14-09-2026 10:10

Kære alle

Der har på det seneste været lidt dialog frem og tilbage vedr. ansvarsfordelingen mellem Hillerød Forsyning og Favrholmvængets grundejerforening, når vi taler om brønde og kloakker. Med forklaringen nedenfor håber bestyrelsen, at ansvarsfordelingen nu er tydelig for alle 😊

Vejbrønd/vejrist (markeret med grøn cirkel på billedet nedenfor). Små riste/brønde til regnvand/overfladevand. **Vejriste på fællesarealerne ejes af grundejerforeningen, og skal vedligeholdes af grundejerforeningen.**

Regnvandsledninger/regnvandsbrønde (markeret med rød cirkel på billedet nedenfor): Ejers af Hillerød Forsyning, og skal vedligeholdes af Hillerød Forsyning
Rør og brønde hvor der kun løber tagvand/overflade vand.

Spildevandsledninger/spildevandsbrønde (markeret med rød cirkel på billedet nedenfor): Ejers af Hillerød Forsyning, og skal vedligeholdes af Hillerød Forsyning
Rør og brønde hvor der kun løber spildevand (Toilet/bad m.m. inde fra husene).



Bestyrelsen indhenter tilbud på oprensning af foreningens samtlige 50 vejriste.

Bestyrelsen kan kun opfordre foreningens beboere, som har haft besøg af en rottefænger, til at få konklusionen på besøget på skrift. Det kan være vigtigt, hvis det bliver nødvendigt med en dialog med Hillerød Forsyning om en indsats, som trækker ud eller helt udebliver.

Mvh
Lene Nygaard

Bestyrelsen for grundejerforeningen Favrholtvænget
Se mere om foreningen på [Hjemmesiden](#).